


- (PL) **ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY**
(GB) **ELECTRONIC TORQUE SPANNER**
(DE) **ELEKTRONISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL**
(RUS) **ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ**
(UA) **ЕЛЕКТРОННИЙ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ**
(LT) **ELEKTRONINIS DINAMOMETRINIS VERŽLIARAKTIS**
(LV) **ELEKTRONISKĀ DINAMOMETRISKĀ ATSLĒGA**
(CZ) **ELEKTRONICKÝ DINAMOMETRICKÝ KLÍČ**
(SK) **ELEKTRONICKÝ DINAMOMETRICKÝ KLÚČ**
(HU) **ELEKTRONIKUS DINAMOMÉTERES KULCS**
(RO) **CHEIE DINAMOMETRICA ELECTRONICA**
(E) **LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA**





Przeczytać instrukcję

Read the operating instruction

Bedienungsanleitung durchgelesen

Прочитать инструкцию

Прочитайт инструкцю

Jálasa instrukciu

Prečítet návod k použití

Prečítať návod k obsluhe

Olvasni utasítást

Citești instrucțiunile

Lea la instrucción

2009

Rok produkcji:
Production year:

Produktionsjahr:
Год выпуска:

Péri выпускы:
Pagaminimo metai:

Ražošanas gads:
Rok výroby:

Rok výroby:
Gyártási év:

Anul producției utilizajului:
Año de fabricación:

DANE TECHNICZNE

Moment obrotowy (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Rozmiar zabieraka:	1/2"
Dokładność pomiaru:	2%
Temperatura miejsca pracy:	5°C - 40°C
Temperatura składowania:	0°C - 50°C
Wilgotność względna miejsca pracy:	do 90%
Zasilanie:	2 x „AA” (2 x 1,5 V)

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

110% - przekroczenie ustawionego momentu obrotowego o 10%

100% - osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego

90% - osiągnięcie 90% wartości ustawionego momentu obrotowego

CCW - wskaźnik pomiaru momentu obrotowego dla ruchu przeciwnego do kierunku ruchu wskazówek zegara

P - tryb wartości szczytowej

T - tryb śledzenia

1 2 3 - banki pamięci

Set - tryb ustawiania

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - jednostka momentu obrotowego

S - klawisz funkcyjny

R - klawisz resetu

+ - klawisz zwiększania nastawy

-- klawisz zmniejszania nastawy

OBSŁUGA KLUCZA

Włączanie klucza - naciśnąć klawisz „+”, zaświecić się wszystkie diody, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona maksymalna, możliwa do nastawienia, wartość momentu obrotowego, następnie wyświetlacz wyświetli „0”

Wyłączanie klucza - naciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 3 sekundy klawisze „S”, „+” i „-”; w przypadku braku reakcji użytkownika, klucz wyłączy się sam po upływie ok. 40 sekund

Wyświetlanie momentu obrotowego - po włączeniu jest wyświetlona aktualna wartość momentu obrotowego. Wyświetlacz pokazuje jaka została osiągnięta maksymalna wartość momentu obrotowego wyświetlając ją pięć razy, następnie wartość zostaje zapisana w pamięci.

Ustawianie momentu obrotowego - naciśnąć klawisz „S”, a następnie za pomocą klawiszy „+” i „-” wybrać wartość momentu obrotowego. Po ustawieniu pożądanej wartości, zatwierdzić wybór, ponownie naciśkając klawisz „S”.

Wybór jednostki momentu obrotowego - naciśnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy klawisz „S”. Przyciskając klawisz „S” ustawić pożadaną jednostkę momentu obrotowego. Wskaźnik w postaci trójkąta wskazuje wybraną jednostkę.

Obsługa banków pamięci - naciśnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy klawisz „+”. Naciśkać klawisze „+” i „-” w celu wyboru banku 1, 2 lub 3. W bankach są zapisane tary ostatnie wartości osiągniętego momentu obrotowego. Naciśnąć klawisz „S” aby wyjść z trybu obsługi banków pamięci.

Tryby pracy klucza - naciśnąć i przytrzymać klawisz „+”, następnie naciśnąć klawisz „S”, przytrzymać oba klawisze przez ok. 2 sekundy. Wybrać jeden z trybów pracy klucza.

Tryb wartości szczytowej (p) - klucz sygnalizuje osiągnięcie nastawionej wartości momentu obrotowego, a następnie wyświetla ją pięć razy.

Tryb śledzenia (T) - klucz pokazuje aktualną wartość momentu obrotowego. Po zaprzestaniu wyświetlania naciśku na klucz, wyświetla maksymalną wartość momentu pięć razy i zapisuje ją do pamięci.

Przeciążenie klucza - w przypadku przekroczenia zakresu klucza, zaczyna migać dioda 110%, a na wyświetlaczu pojawia się napis „FULL”. W takim przypadku należy naciśnąć klawisz „R”, w celu powrotu elektroniki klucza do stanu początkowego.

TECHNICAL DATA

Torque (min. - max.):	2,03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Size of the collector:	1/2"
Precision of measurement:	2%
Working temperature:	5°C - 40°C
Storage temperature:	0°C - 50°C
Working relative humidity:	up to 90%
Power supply:	2 x „AA“ (2 x 1.5 V)

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

110% - set torque exceeded by 10%

100% - set torque achieved

90% - 90% of the set torque achieved

CCW - indicator of the torque measurement for the counter-clockwise motion

P - peak value mode

T - tracking mode

1 2 3 - memory banks

Set - set mode

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - torque unit

S - function button

R - reset button

+ - set increase button

-- set decrease button

OPERATION OF THE SPANNER

Turn on - press the „+“ button, all the diodes will turn on, the display will present the maximum torque value to be set, and then „0“ will be displayed.

Turn off - press simultaneously the „S“, „+“ and „-“ buttons and hold for approximately three seconds; in case the user does not react, the spanner will turn off after approximately 40 seconds.

Torque display - once the spanner has been turned on, the current torque value is displayed. The display shows five times the maximum achieved torque value and then the value is saved.

Torque adjustments - press the „S“ button, and then use the „+“ and „-“ buttons to select the torque value. Once the required value has been set confirm the selection pressing the „S“ button again.

Selection of the torque unit - press the „S“ button and hold for approximately three seconds. Holding the „S“ button set the required torque unit. A triangular indicator will indicate the selected unit.

Memory bank selection - press the „+“ button and hold for approximately three seconds. Press the „+“ and „-“ buttons in order to select memory bank 1, 2 or 3. The banks contain the last three achieved torque values. Press the „S“ button in order to exit the memory bank selection mode.

Spanner operation mode - press and hold the „+“ button, and then press the „S“ button, hold both buttons for approximately two seconds. Select one of the spanner operation modes.

Peak value mode (P) - the spanner signals the set torque value has been achieved, and then displays it five times.

Tracking mode (T) - the spanner displays the current torque value. Once pressure is not exerted upon the spanner, it displays the maximum torque value five times and saves it.

Spanner overload - in case the spanner range has been exceeded, the 110% diode starts to flash and the display shows „FULL“. In such a case, press the „R“ button in order to reset the electronics of the spanner.

TECHNISCHE DATEN

Drehmoment (Min. - Max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Mitnehmergröße:	1/2"
Messgenauigkeit:	2%
Betriebstemperatur:	5°C - 40°C
Lagertemperatur:	0°C - 50°C
Relative Feuchtigkeit am Arbeitsort:	bis zu 90%
Stromversorgung:	2 x „AA“ (2 x 1,5 V)

BESCHREIBUNG DES STEUERPANELS

110% - Überschreitung des eingestellten Drehmoments um 10%

100% - Erreichen des eingestellten Drehmoments

90% - Erreichen von 90% des eingestellten Drehmoments

CCW - Messanzeige des Drehmoments für eine Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn

P - Betriebsart: Spitzenwert

T - Betriebsart: Nachführen

1 2 3 - Speicherbanken

Set - Betriebsart: Einstellung

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - Maßeinheit des Drehmoments

S - Funktionstaste

R - Taste Reset

+ - Taste zur Erhöhung der Einstellung

-- Taste zur Verringerung der Einstellung

BEDIENUNG DES SCHLÜSSELS

Einschalten des Schlüssels - Taste „+“ drücken, es leuchten alle Dioden, auf der Anzeige wird der maximal zur Einstellung mögliche Wert des Drehmoments angezeigt, danach erscheint auf der Anzeige die „0“

Ausschalten des Schlüssels - die Tasten „S“, „+“ und „-“ gleichzeitig drücken und über ca. 3 Sekunden halten; bei fehlender Reaktion des Benutzers schaltet sich der Schlüssel nach Ablauf von ca. 40 Sekunden von selbst aus

Anzeigen des Drehmoments - nach dem Einschalten wird der aktuelle Wert des Drehmoments angezeigt. Die Anzeige zeigt, welcher maximale Wert des Drehmoments erreicht wurde, in dem sie ihn fünf Mal anzeigt; danach wird der Wert abgespeichert.

Einstellung des Drehmoments - Taste „S“ drücken, danach mit Hilfe der Tasten „+“ und „-“ den Wert des Drehmoments wählen. Nach dem Einstellen des gewünschten Wertes ist die Wahl zu bestätigen und erneut die Taste „S“ zu drücken.

Wahl der Maßeinheit des Drehmoments - die Taste „S“ drücken und über ca. 3 Sekunden halten. Bei gedrückter Taste „S“ ist die gewünschte Maßeinheit des Drehmoments einzustellen. Die Anzeige in Form eines Dreiecks verweist auf die gewählte Maßeinheit.

Bedienung der Speicherbanken - die Taste „+“ drücken und über ca. 3 Sekunden halten. Zwecks Auswahl der Bank 1, 2 oder 3 die Tasten „+“ und „-“ drücken. In den Banken werden die drei letzten Werte des erreichten Drehmoments abgespeichert. Jetzt die Taste „S“ drücken, um aus der Betriebsart Bedienung der Speicherbanken herauszugehen.

Bedienearten des Schlüssels - die Taste „+“ drücken und halten, danach die Taste „S“ drücken, beide Tasten über ca. 2 Sekunden halten. Eine der Betriebsarten ist nun auszuwählen.

Betriebsart: Spitzenwert (p) - der Schlüssel signalisiert das Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes und zeigt ihn anschließend fünf Mal.

Betriebsart: Nachführen (T) - der Schlüssel zeigt den aktuellen Wert des Drehmoments. Nach dem aufgehört wurde, Druck auf den Schlüssel auszuüben, zeigt er fünf Mal den maximalen Wert des Drehmoments an und speichert ihn ab.

Überlastung des Schlüssels - bei einer Überschreitung des Schlüsselbereichs beginnt die Diode 110% zu blinken und auf der Anzeige erscheint die Aufschrift „FULL“. In solch einem Fall ist die Taste „R“ zu drücken, damit die Elektronik des Schlüssels in den Ausgangszustand zurückkehrt.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вращательный момент (мин. - макс.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Размер поводка	1/2"
Точность измерения:	2%
Рабочая температура:	5°C - 40°C
Температура хранения:	0°C - 50°C
Рабочая относительная влажность:	до 90%
Питание:	2 x „AA“ (2 x 1.5 V)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

110% - превышение настроенного вращательного момента на 10%

100% - достижение настроенного вращательного момента

90% - достижение 90% значения настроенного вращательного момента

CCW - показатель измерения вращательного момента в случае движения против часовой стрелки

P - режим пикового значения

T - режим проверки

1 2 3 - банки памяти

Set - режим настройки

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - единица вращательного момента

S - кнопка функций

R - кнопка перегрузки

+ - кнопка возрастающих настроек

-- кнопка ниспадающих настроек

ПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧОМ

Включение ключа - нажать на кнопку „+“ - зажгутся все диоды, на дисплее появится максимальное возможное значение вращательного момента, а затем „0“

Выключение ключа - одновременно нажать и прим. 3 секунды придержать кнопки „S“, „+“ и „-“; в случае отсутствия реакции потребителя ключ автоматически выключится прим. через 40 секунд.

Просмотр вращательного момента - после включения на дисплее появится текущее значение вращательного момента. На дисплее появляется максимальное достигнутое значение вращательного момента (5 раз), которое затем записывается в память.

Настройка вращательного момента - нажать на кнопку „S“, а затем с помощью кнопок „+“ и „-“ выбрать значение вращательного момента. После настройки требуемого значения подтвердить выбор, еще раз нажав на кнопку „S“.

Выбор единицы вращательного момента - нажать и прим. 3 секунды придержать кнопку „S“. Нажав на кнопку „S“, выбрать требуемую единицу вращательного момента. Указатель-треугольник покажет выбранную единицу.

Пользование банками памяти - нажать и прим. 3 секунды придержать кнопку „+“. Нажать на кнопки „+“ и „-“ для выбора банка 1, 2 или 3. В банках записываются три последних значения достигнутого вращательного момента. Нажать на кнопку „S“ для выхода из режима пользования банками памяти.

Режим работы ключа - нажать и придержать кнопку „+“, затем нажать на кнопку „S“ и придержать обе кнопки прим. 2 секунды. Выбрать один из режимов работы ключа.

Режим пикового значения (р) - ключ сигнализирует достижение настроенного значения вращательного момента, которое 5 раз появляется на дисплее.

Режим проверки (T) - ключ показывает текущее значение вращательного момента. После освобождения ключа появится максимальное значение вращательного момента (5 раз), после чего оно записывается в память.

Перегрузка ключа - в случае превышения диапазона ключа начнет мерцать диод 110%, а на дисплее появится сообщение „FULL“. В данном случае необходимо нажать на кнопку „R“ с целью возвращения электроники ключа в первоначальное состояние.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Момент обертання (мін. - макс.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Розмір хомутика:	1/2"
Точність вимірювання:	2%
Робоча температура:	5°C - 40°C
Температура переворотування:	0°C - 50°C
Робоча відносна вологість:	до 90%
Живлення:	2 x „AA” (2 x 1.5 V)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

110% - перевищення настроєного моменту обертання на 10%

100% - досягнення настроєного моменту обертання

90% - досягнення 90% значення настроєного моменту обертання

CCW - показник вимірювання моменту обертання у випадку руху проти годинникової стрілки

P - режим пікового значення

T - режим спідкування

1 2 3 - банки пам'яті

Set - режим настроювання

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - одиниця моменту обертання

S - кнопка функцій

R - кнопка перевантаження

+ - кнопка настроювання - підвищення

-- - кнопка настроювання - зниження

КОРИСТУВАННЯ КЛЮЧЕМ

Пуск ключа - натиснути на кнопку „+” - засвітяться всі діоди, на дисплей зявиться максимальне можливе значення моменту обертання, а потім - „0”

Затримка ключа - одночасно натиснути та приблизно 3 секунди притримати кнопки „S”, „+” та „-”, якщо користувач не реагуватиме, ключ автоматично вимкнеться приблизно через 40 секунд.

Перегляд моменту обертання - після пуску на дисплеї зявиться актуальне значення моменту обертання. Дисплей показує максимальне досягнуте значення моменту обертання (5 разів), після чого воно записується у пам'яті.

Настроювання моменту обертання - натиснути на кнопку „S”, а потім за допомогою кнопок „+” та „-” вибрати значення моменту обертання. Після того, як буде настроєне потрібне значення, підтвердити вибір, ще раз натиснувши на кнопку „S”.

Вибір одиниці моменту обертання - натиснути та приблизно 3 секунди притримати кнопку „S”. Натискаючи на кнопку „S”, вибрати потрібну одиницю моменту обертання. Вказівний трикутник покаже вибрану одиницю.

Користування банками пам'яті - натиснути на приблизно 3 секунди притримати кнопку „+”. Натиснути на кнопку „+” або „-” з метою вибору банку 1, 2 або 3. У банках записуються три остаточні значення досягнутого моменту обертання. Натиснути на кнопку „S”, щоб вийти з режиму користування банками пам'яті.

Режим роботи ключа - натиснути та притримати кнопку „+”, після цього натиснути на кнопку „S” та приблизно 2 секунди притримати обидві кнопки. Вибрати один з режимів роботи ключа.

Режим пікового значення (P) - ключ сигналізує досягнення настроєного значення моменту обертання, яка з'являється на дисплеї 5 разів.

Режим спідкування (T) - ключ показує актуальне значення моменту обертання. Після звільнення ключа максимальне значення моменту з'являється на дисплеї 5 разів та записується у пам'яті.

Перевантаження ключа - у випадку перевищення діапазону ключа почне миготіти діод 110%, а на дисплеї зявиться повідомлення „FULL”. В даному випадку слід натиснути на кнопку „R” з метою повернення електроніки ключа у початковий стан.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sukimosi momentas (min. - maks.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Veleno galvutės dydis:	1/2"
Matavimo tikslumas :	2%
Darbo vietas temperatūra:	5°C - 40°C
Laikymo temperatūra:	0°C - 50°C
Darbo vietas santykinė drėgmė:	iki 90%
Maitinimas:	2 x „AA“ (2 x 1,5 V)

VALDYMO PULTO APRĀSYMAS

110% - nustatyto sukimosi momento viršijimas 10% dydžiu

100% - nustatyto sukimosi momento pasiekimas

90% - nustatyto sukimosi momento 90% vertės pasiekimas

CCW - sukimosi momento matavimo rodiklis sukant priešinga laikrodžio rodyklių sukimosi kryptimi

P - kulminacinės vertės režimas

T - stebėjimo režimas

1 2 3 - atminties bankai

Set - nustatymų režimas

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - sukimosi momento mato vienetai

S - funkcinis klavišas

R - atstatos klavišas

+ - nustatymo padidinimo klavišas

- - nustatymo sumažinimo klavišas

VERŽLIARAKČIO APTARNAVIMAS

Veržliarakčio įjungimas - nuspausti „+“ klavišą, užsižiebs visi diodai, vaizduoklyje pasirodys maksimali, galima nustatyti, sukimosi momento vertė, po to vaizduoklis parodys „0“.

Veržliarakčio išjungimas - nuspausti vienu metu ir prilaikyti per maždaug 3 sekundes klavišus „S“, „+“ ir „-“, vartotojo reakcijos nebūvimo atveju, veržliai raktis išsijungs savaiame po maždaug 40 sekundžių.

Sukimosi momento parodymas - įjungus, vaizduoklyje pasirodo aktuali sukimosi momento vertė. Vaizduoklis parodo kokia maksimali sukimosi momento vertė yra pasiekta kartodamas ją penkis kartus, po to vertė yra užrašoma atmintyje.

Sukimosi momento nustatymas - nuspausti „S“ klavišą, po to „+“ ir „-“ klavišų pagalba pasirinkti sukimosi momento vertę. Nustačius norimą vertę, pasirinkimą patvirtinti, pakartotinai nuspaudžiant „S“ klavišą.

Sukimosi momento mato vieneto pasirinkimas - nuspausti ir prilaikyti per maždaug 3 sekundes „S“ klavišą. Spaudžiant „S“ klavišą nustatyti norimą sukimosi momento mato vienetą. Trikampio formos rodyklė parodys pasirinktą mato vienetą.

Atminties bankų aptarnavimas - nuspausti ir prilaikyti per maždaug 3 sekundes „+“ klavišą. Spausdinti „+“ ir „-“ klavišus 1, 2 arba 3 bankui pasirinkti. Bankuose yra užrašytos trys paskutinės pasiektos sukimosi momento vertės. Tam, kad išeiti iš atminties bankų aptarnavimo režimo nuspausti „S“ klavišą.

Veržliarakčio darbo režimai - nuspausti ir prilaikyti „+“ klavišą, po to nuspausti „S“ klavišą, prilaikyti abu klavišus per maždaug 2 sekundes. Pasirinkti vieną iš veržliarakčio darbo režimų.

Kulminacinės vertės režimas (p) - raktas signalizuojia nustatytos sukimosi momento vertės pasiekimą, o po to parodo ją penkis kartus.

Stebėjimo režimas (T) - raktas parodo aktualią sukimosi momento vertę. Nustojo spausdinti veržliarakčiją, vaizduoklis parodo maksimalią sukimosi momento vertę penkis kartus ir užrašo ją atmintyje.

Veržliarakčio perkrova - veržliarakčio darbo diapazono viršijimo atveju, pradeda mirkčioti 110% diodas, o vaizduoklyje pasirodo užrašas „FULL“. Tokiu atveju, elektronikai atstatyti į pradinę būklę, nuspausti „R“ klavišą.

TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS

Griezes moments (min. - maks.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-lb
Kasīķa izmērs:	1/2"
Mēriju precizums:	2%
Darba vietas temperatūra:	5°C - 40°C
Glabāšanas temperatūra:	0°C - 50°C
Darba vietas relatīvais mitrums:	līdz 90%
Elektroapgāde:	2 x „AA” (2 x 1,5 V)

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

110% - noteiktā griezes momenta pārsniegšana uz 10%

100% - noteiktā griezes momenta 100% sasniegšana

90% - noteiktā griezes momenta 90% sasniegšana

CCW - griezes momenta mēriju rādītājs pretēji pulksteņrādītāja virzienam

P - robežvērtības režīms

T - sekošanas režīms

1 2 3 - atmiņu bankas

Set - uzstādišanas režīms

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - griezes momenta vienība

S - funkciju pogā

R - atiestates pogā

+ - uzstādišanas paaugstināšanas pogā

-- uzstādišanas samazināšanas pogā

ATSLĒGAS APKALPOŠANA

Atslēgas ieslēgšana - spiest pogu „+”, visas diodes uzliesmos, uz displeja būs norādīta maksimālā, iespējama uzstādišanai, griezes momenta vērtība, pēc tam displejs rādis „0”

Atslēgas izslēgšana - vienlaicīgi spieši un paturēt 3-sekunžu laikā pogas „S”, „+” un „-”, gadījumā, kad lietotājs nereāgēs, atslēga izslēgs patstāvīgi pēc apm. 40 sekundēm

Griezes momenta rādišana - pēc ieslēgšanas ir norādīta aktuāla griezes momenta vērtība. Displejs demonstrē sasniegto maksimālu griezes momenta vērtību piecas reizes, pēc tam vērtība ir ierakstīta atmiņā.

Griezes momenta noteikšana - spieši, „S” pogu, pēc tam ar pogām „+” un „-” izvēlēt griezes momenta vērtību. Pēc attiecīgas vērtības uzstādišanas nostiprināt izvēli, spiežot „S” pogu.

Griezes momenta vienības izvēlēšana - spiest un paturēt 3-sekunžu laikā „S” pogu. Spiežot „S” pogu, uzstādīt attiecīgu griezes momenta vienību. Rādītājs trīsstūri formā rādis attiecīgu vienību.

Atmiņu bankas apkalpošana - spiest un paturēt 3-sekunžu laikā pogu „+”. Spiest pogas „+” un „-”, lai izvēlēt banku 1, 2 vai 3. Bankās ir norakstītas trīs pēdējās griezes momenta vērtības. Spiest „S” pogu, lai iziet no atmiņu bankas režīma.

Atslēgas darba režīms - spiest un paturēt „+” pogu, pēc tam spiest „S” pogu, paturēt abas pogas 2-sekunžu laikā. Izvēlēt vienu no darba režīmiem.

Robežvērtības režīms (P) - atslēga signalizē griezes momenta noteiktās vērtības sasniegšanu, un to demonstrē piecas reizes.

Sekošanas režīms (T) - atslēga demonstrē aktuālu griezes momenta vērtību. Pēc spiešanas uz atslēgu likvidēšanas demonstrē maksimālu griezes momenta piecas reizes un ieraksta atmiņā.

Atslēgas pārslagošana - gadījumā, kad atslēgas diapazons ir pārsniegts, mirkšķinās diode 110% un uz displeja rādis „FULL” uzraksts. Tādā gadījumā ir nepieciešami spieši „R” pogu, lai atslēgas elektronika pārslēgtu uz sākotnēju stāvokļu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kroutící moment (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-Lb (lbf-ft) 20.7 - 2074 kg-cm (kgf-cm) 18 - 1800 IN-Lb (lbf-in)
Rozměr unášeče:	1/2"
Přesnost měření:	2%
Teplota na pracovišti:	5 °C - 40 °C
Teplota skladování:	0 °C - 50 °C
Relativní vlhkost na pracovišti:	až 90 %
Napájení:	2 x „AA“ (2 x 1,5 V)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

110 % - překročení nastaveného kroutícího momentu o 10 %

100 % - dosažení nastaveného kroutícího momentu

90 % - dosažení 90 % hodnoty nastaveného kroutícího momentu

CCW - indikátor měření reverzního kroutícího momentu (proti směru hodinových ručiček)

P - režim špickové hodnoty

T - režim sledování

1 2 3 - paměťové banky

Set - režim nastavování

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - jednotka kroutícího momentu

S - funkční tlačítko

R - tlačítko reset

+ - tlačítko zvyšování nastavené hodnoty

- - tlačítko snižování nastavené hodnoty

OBSLUHA KLÍČE

Zapnutí klíče - stiskněte tlačítko „+“, rozsvítí se všechny diody, na displeji se zobrazí maximální nastavitelná hodnota kroutícího momentu, následně displej zobrazí „0“.

Vypnutí klíče - stiskněte současně tlačítka „S“, „+“ a „-“ a podržte je stisknuté cca 3 sekundy. V případě, že uživatel zapomene klíč vypnout, klíč se po uplynutí cca 40 sekund vypne sám.

Zobrazení kroutícího momentu - po zapnutí se zobrazuje aktuální hodnota kroutícího momentu. Displej ukazuje, jaká byla dosažena maximální hodnota kroutícího momentu, přičemž ji zobrazí pětkrát, následně bude hodnota uložena do paměti.

Nastavení kroutícího momentu - stiskněte tlačítko „S“ a následně pomocí tlačítek „+“ a „-“ zadejte hodnotu kroutícího momentu. Po nastavení požadované hodnoty potvrďte volbu opětovným stisknutím tlačítka „S“.

Volba jednotky kroutícího momentu - stiskněte tlačítko „S“ a podržte ho stisknuté cca 3 sekundy. Stláčením tlačítka „S“ nastavte požadovanou jednotku kroutícího momentu. Indikátor ve tvaru trojúhelníku ukáže zvolenou jednotku.

Obsluha paměťové banky - stiskněte tlačítko „+“ a podržte ho stisknuté cca 3 sekundy. Stláčením tlačítek „+“ a „-“ zvolíte paměťovou banku 1, 2 nebo 3. V bankách jsou uložené tři poslední hodnoty dosaženého kroutícího momentu. K návratu z režimu obsluhy paměťových bank stiskněte tlačítko „S“.

Provozní režimy klíče - stiskněte tlačítko „+“ a podržte ho stisknuté, potom stiskněte tlačítko „S“ a podržte obě tlačítka stisknuté po dobu cca 2 sekund. Zvolte jeden z provozních režimů klíče.

Režim špickové hodnoty (P) - klíč signalizuje dosažení nastavené hodnoty kroutícího momentu a poté ji zobrazuje pětkrát.

Režim sledování (T) - klíč ukazuje aktuální hodnotu kroutícího momentu. Po uvolnění sily vyvýjené na klíč se zobrazí hodnota maximálního momentu pětkrát a uloží se do paměti.

Přetížení klíče - v případě překročení měřicího rozsahu klíče začne blikat dioda 110 % a na displeji se objeví nápis „FULL“. V takovém případě je třeba stisknout tlačítko „R“, aby se elektronika klíče vrátila do výchozího stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krútiaci moment (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-Lb (lbf-ft) 20.7 - 2074 kg-cm (kgf-cm) 18 - 1800 IN-Lb (lbf-in)
Rozmery unášača:	1/2"
Presnosť merania:	2%
Teplota na pracovisku:	5 °C - 40 °C
Teplota skladovania:	0 °C - 50 °C
Relatívna vlhkosť na pracovisku:	až 90 %
Napájanie:	2 x „AA“ (2 x 1,5 V)

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

110 % - prekročenie nastaveného krútiaceho momentu o 10 %

100 % - dosiahnutie nastaveného krútiaceho momentu

90 % - dosiahnutie 90 % hodnoty nastaveného krútiaceho momentu

CCW - indikátor merania reverzného krútiaceho momentu (proti smeru hodinových ručičiek)

P- režim špičkovej hodnoty

T - režim sledovania

1 2 3 - pamäťové banky

Set - režim nastavovania

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - jednotky krútiaceho momentu

S - funkčné tlačidlo

R - tlačidlo reset

+ - tlačidlo zvyšovania nastavenej hodnoty

- - tlačidlo znižovania nastavenej hodnoty

OBSLUHA KLÚČA

Zapnutie klúča - stlačte tlačidlo „+“, rozbietia sa všetky diódy, na displeji sa zobrazí maximálna nastaviteľná hodnota krútiaceho momentu, následne displej zobrazí „0“.

Vypnutie klúča - stlačte naraz tlačidlá „S“, „+“ a „-“ a podržte ich stlačené cca 3 sekundy. V prípade, že užívateľ zabudne klúč vypnúť, klúč sa po uplynutí cca 40 sekúnd vypne sám.

Zobrazovanie krútiaceho momentu - po zapnutí sa zobrazí aktuálna hodnota krútiaceho momentu. Displej ukazuje, aká bola dosiahnutá maximálna hodnota krútiaceho momentu, pričom túto hodnotu zobrazí pôtkrát, následne bude hodnota uložená do pamäti.

Nastavenie krútiaceho momentu - stlačte tlačidlo „S“ a následne pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zadajte hodnotu krútiaceho momentu. Po nastavení požadované hodnoty potvrdte volbou opäťovného stlačenia tlačidla „S“.

Volba jednotky krútiaceho momentu - stlačte tlačidlo „S“ a podržte ho stlačené cca 3 sekundy. Stláčaním tlačidla „S“ nastavte požadovanú jednotku krútiaceho momentu. Indikátor v tvare trojuholníka ukazuje zvolené jednotku.

Obsluha pamäťových bánk - stlačte tlačidlo „+“ a podržte ho stlačené cca 3 sekundy. Stláčaním tlačidiel „+“ a „-“ zvolíte pamäťovú banku 1, 2 alebo 3. V bankách sú uložené tri posledné hodnoty dosiahnutého krútiaceho momentu. Pre návrat z režimu obsluhy pamäťových bánk stlačte tlačidlo „S“.

Prevádzkové režimy klúča - stlačte tlačidlo „+“ a podržte ho stlačené, potom stlačte tlačidlo „S“ a podržte obidve tlačidlá stlačené cca 2 sekundy. Zvoľte jeden z prevádzkových režimov klúča.

Režim špičkovej hodnoty (p) - klúč signalizuje dosiahnutie nastavenej hodnoty krútiaceho momentu a následne ju pôtkrát zobrazí.

Režim sledovania (T) - klúč ukazuje aktuálnu hodnotu krútiaceho momentu. Po uvoľnení sily vyvijanej na klúč sa zobrazí hodnota maximálneho momentu pôtkrát a uloží sa do pamäti.

Preťaženie klúča - v prípade prekročenia meracieho rozsahu klúča začne blikať dióda 110 % a na displeji sa objaví nápis „FULL“. V takomto prípade je potrebné stlačiť tlačidlo „R“, aby sa elektronika klúča vrátila do východiskového stavu.

MŰSZAKI ADATOK

Forgatónyomaték (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-lb
A forgótűske mérete:	1/2"
Mérési pontosság:	2%
A munkahely hőmérséklete:	5°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet:	0°C - 50°C
A munkahely relatív nedvességtartalma:	90%-ig
Áramellátás:	2 x „AA” (2 x 1.5 V)

A VEZÉRLŐ PANEL LEÍRÁSA

110% - a beállított forgatónyomaték 10%-os túllépése

100% - a beállított forgatónyomaték elérése

90% - a beállított forgatónyomaték 90%-os értékének elérése

CCW - az óramutató járásával ellentétes irányú forgatónyomaték mérőjele

P - csúcsérték üzemmód

T - követő üzemmód

1 2 3 - memóriabankok

Set - beállítási üzemmód

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - a forgatónyomaték egységei

S - funkcióbillentyű

R - reset billentyű

+ - a beállítást növelő billentyű

-- a beállítást csökkentő billentyű

A KULCS KEZELÉSE

A kulcs bekapcsolása - meg kell nyomni a „+” billentyűt, kigyullad minden dióda, a kijelzőn megjelenik a lehetséges maximális beállítás, a forgatónyomaték értéke, majd a kijelzőn a „0” jelzés.

A kulcs kikapcsolása - nyomja meg egyszerre, és tartsa megnyomva kb. 3 másodpercig az „S”, „+” és a „-” billentyűket; amennyiben a kezelő nem reagál, a kulus 40 másodperc után magától kikapcsol.

A forgatónyomaték megjelenítése - a bekapcsolás után a forgatónyomaték aktuális értéke jelenik meg. A kijelző megmutatja, hogy a forgatónyomaték milyen maximális értéket ért el, ötször jelenítve meg azt, majd az érték elmentésre kerül a memóriába.

A forgatónyomaték beállítása - meg kell nyomni az „S” gombot, majd utána a „+” és „-” billentyűkkel be kell állítani a forgatónyomaték értékét. A megadott érték beállítása után a kiválasztást az „S” billentyű ismételt megnyomásával lehet jóváhagyni.

A forgatónyomaték egységének kiválasztása - meg kell nyomni, és kb. 3 másodpercig benyomva kell tartani az „S” billentyűt. Az „S” billentyű megnyomásával be kell állítani a forgatónyomaték kívánt egységét. A háromszög alakú kijelzés mutatja a kiválasztott egységet.

A memóriabankok kezelése - meg kell nyomni, és 3 másodpercig benyomva kell tartani a „+” billentyűt. A „+” és a „-” billentyük megnyomásával válassza ki az 1, 2 vagy a 3 bankot. A bankokban a három legutóbb elérő forgatónyomaték érték van elmentve. A memóriabankok kezelésének üzemmódjából az „S” billentyű megnyomásával lehet.

A kulcs üzemi módja - nyomja meg, és tartsa benyomva a „+” billentyűt, majd nyomja meg az „S” billentyűt, és tartsa benyomva minden billentyűt kb. 2 másodpercig. Válasszon ki a kulcs üzemmódjából egyet.

Csúcsérték üzemmód (p) - kulcs jelzi a beállított érték elérését, majd ötször egymás után kijelzi.

Követő üzemmód (T) - kulcs megjeleníti az aktuális forgatónyomaték értékét. Ha abbahagyja a kulcs nyomását, az ötször kijelzi a maximális forgatónyomaték-értéket, és elmenti a memóriába.

A kulcs túlterhelése - ha túléli a terhelhetőségi tartományra határát, elkezd villogni a 110% diódája, a kijelzőn pedig megjelenik a „FULL” felírat. Ilyen esetben meg kell nyomni az „R” billentyűt, hogy a kulcs elektronikája visszatérjen a kezdeti állapotba.

DATE TEHNICE

Momentul de rotație (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Dimensiunea antrenorului:	1/2"
Exactitatea măsurii :	2%
Temperatura la locul de muncă:	5°C - 40°C
Temperatura la depozitare:	0°C - 50°C
Umiditatea relativă la locul de muncă:	până la 90%
Alimentare:	2 x „AA” (2 x 1,5 V)

DESCREREA PANOUILUI DE COMANDĂ

110% - depășirea momentului de rotație setat cu 10%

100% - obținerea momentului de rotație setat

90% - obținerea 90% din valoarea momentului de rotație setat

CCW - indicatorul de măsurare a momentului de rotație pentru mișcarea inversă a direcției acelor de ceasornic

P - modul valoare maximă

T - modul urmărește

1 2 3 - barete de memorie

Set - mod setare

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - unitatea momentului de rotație

S - buton funcții

R - buton resetare

+ - buton de setare creștere

-- buton de setare micșorare

DESERVIREA CHEII

Punerea în funcțiune a cheii - apăsați butonul „+”, se aprind toate diodele, pe afișaj se va lumina valoarea maximă de setare a momentului de rotație, după care pe afișaj apare „0”

Oprirea funcțiunii cheii - se va apăsa concomitent și se va reține în timp de aprox.3 secunde butoanele „S”, „+” și „-“; în cazul în care nu va apăra nicio reacție din partea utilizatorului cheia se va opri automat după aprox. 40 de secunde

Afișarea momentului de rotație - după pornire se afișează valoarea actuală a momentului de rotație. Afișajul indică care este valoarea maximă a momentului de rotație obținută afișându-se de 5 ori după care va fi introdusă în memorie.

Setarea momentului de rotație - se va apăsa butonul „S”, după care cu ajutorul butoanelor „+” și „-“ se alege valoarea momentului de rotație. După setarea valorii alese se va confirma alegerea apăsând din nou butonul „S”.

Alegerea unității momentului de rotație - napăsați și țineți apăsat aprox. 3 secunde butonul „S”. Apăsând butonul „S” setăți unitatea momentului de rotație ales. Indicatorul în formă de triunghi va indica unitatea aleasă.

Deservirea baretelor de memorie - se va apăsa și se va ține apăsat în timp de aprox.3 secunde butonul „+”. Se va apăsa butoanele „+” și „-“ în scopul alegării baretei 1, 2 sau 3. În barete sunt înregistrate ultimele trei valori obținute ale momentului de rotație. Se apăsa butonul „S” pentru a ieși din modul de deservire a baretelor de memorie.

Modurile de lucru a cheii - se apăsa și se ține apăsat butonul „+”, după care se apasă butonul „S”, se va ține apăsat ambele butoane aprox. 2 secunde. Se va alege unul din modurile de lucru a cheii.

Modul valorii maxime (p) - cheia semnalizează valoarea momentului de rotație obținută după setare, după care o afișează de cinci ori.

Modul urmărire (T) - cheia indică valoarea actuală a momentului de rotație. După încreșterea butonării cheii, se afișează valoarea maximă a momentului de rotație de cinci ori după care va fi introdusă în memorie.

Supraincărcarea cheii - în cazul în care se va depăși limita cheii, începe să semnalizeze dioda 110%, iar pe afișaj apare înscrisul „FULL”. În acest caz trebuie să apăsați butonul „R”, în scopul de resetare a electronicii cheii la starea de început.

DATOS TECNICOS

Momento de rotación (min. - max.):	2.03 - 203 Nm 1.5 - 150 Ft-lb 20.7 - 2074 Kg-cm 18 - 1800 In-Lb
Dimensión del conductor:	1/2"
Precisión de la medición:	2%
Temperatura del lugar de trabajo:	5°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento:	0°C - 50°C
Humedad relativa del lugar de trabajo:	hasta 90%
Alimentación de energía:	2 x „AA“ (2 x 1,5 V)

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

110% - exceso del momento de rotación establecido por 10%

100% - el momento de rotación alcanzado

90% - el valor de 90% del momento de rotación alcanzado

CCW - indicador de la medición del momento de rotación para el movimiento contrarreloj

P - modo del valor de cresta

T - modo de rastreo

1 2 3 - bancos de memoria

Set - modo de ajustes

Ft-Lb / Nm / kg-cm / IN-Lb - unidad del momento de rotación

S - botón de función

R - botón de puesta a cero

+ - botón de incremento del ajuste

-- botón de reducción de ajuste

OPERACIÓN DE LA LLAVE

Encender - presione el botón „+“, todos los diodos se encenderán, en la pantalla aparecerá el valor máximo posible del momento de rotación y luego en la pantalla aparecerá „0“

Apagado - presione simultáneamente los botones „S“, „+“ y „-“ y manténgalos presionados por aproximadamente tres segundos; en el caso de que el usuario no reaccione la llave se apagará automáticamente después de aproximadamente 40 segundos.

Visualización del momento de rotación - después de encender la llave, el valor actual del momento de rotación aparece en la pantalla. La pantalla presenta la información del valor máximo del momento de rotación alcanzado (el valor se visualiza cinco veces) y luego el valor es guardado en la memoria.

Ajuste del momento de rotación - presione el botón „S“, y luego seleccione el valor del momento de rotación por medio de los botones „+“ y „-“. Habiendo ajustado el valor requerido, confirme la selección presionando el botón „S“ de nuevo.

Selección de la unidad del momento de rotación - presione el botón „S“ y manténgalo presionado por aproximadamente tres segundos. Presionando el botón „S“ ajuste la unidad requerida del momento de rotación. Un indicador triangular indicará la unidad requerida.

El modo de bancos de memoria - presione el botón „+“ y manténgalo presionado por aproximadamente tres segundos. Presione los botones „+“ y „-“ para seleccionar el banco 1, 2 o 3. En los bancos se almacenan los tres últimos valores del momento de rotación alcanzados. Presione el botón „S“ para salir del modo de bancos de memoria.

Modo de operación de la llave - presione el botón „+“ y manténgalo presionado; luego presione el botón „S“, mantenga los dos botones presionados por aproximadamente dos segundos. Seleccione uno de los modos de operación de la llave.

Modo del valor de cresta (p) - la llave señala que el valor del momento de rotación ajustado ha sido alcanzado, y luego lo muestra en la pantalla cinco veces.

Modo de rastreo (T) - la llave muestra el valor actual del momento de rotación. Una vez que la presión sobre la llave haya cedido, el valor máximo del momento de rotación es visualizado cinco veces en la pantalla y se guarda en la memoria.

Sobrecarga de la llave - en el caso de que se haya excedido el rango de la llave, el diodo 110% empieza a centellear, y el símbolo „FULL“ aparece en la pantalla. En tales casos, presione el botón „R“ para que el sistema electrónico de la llave regrese al estado principal.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazujący na selektywne zbiieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużycie urządzenia elektryczne są surowcami wtórnyimi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

UMWELTSCHUTZ

Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltschädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Даний символ обозначает селективний збір спрацьованої електрическої та електронної апаратури. Извошенные электроустановки – вторичное сырье, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Мы обращаемся к Вам с просьбой об активной помощи в отрасли экономического использования природных ресурсов и охраны окружающей среды путем передачи изношенного устройства в соответствующий пункт хранения аппаратуры такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклиинг или другие формы возврата.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вказаний символ означає селективний збір спрацьованої електрическої та електронної апаратури. Спрацьовані електропристрої є вторинною сировиною, у зв'язку з чим заборонено викидати їх у смітники з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров'ю та навколошньому середовищу! Звертаємося до Вас з просьбою стосовно активної допомоги у галузі охорони навколошнього середовища та економного використання природних ресурсів шляхом передачі спрацьованих електропристроїв у відповідний пункт, що займається їх перевозуванням. З метою обмеження обсяму відходів, що знищуються, необхідно створити можливість для їх вторинного використання, рециклінгу або іншої форми повернення до промислового обігу.

APLIKOS APSAUGA

Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroiniai ir elektiniai irenginiai turi būti selektiviai surenkti. Suvartoti elektroiniai irankiai, – tai antrinės žaliavos – jų negalima išmesti į namų išteklių kontenierį, kadangi savo sudėtyje turi medžiagą pavojingų žngaus siveikai ar aplinkai! Kviečame aktyviai bendradarbiauti ekonominėse natūralių išteklių tvarkyme perduodant netinkamą varotį įrankių ir suvartotų elektros irenginių sunirkimo punktą. Šalinamų atliekų kiekui apribojti yra būtinus jų pakartotinis pranaudojimas, reciklinimas arba medžiagų atgavimais kitose perdorifice formose.

VIDES AIZSARDZĪBA

Simbols rāda izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, Izlietotas elektriskas iekārtas ir otrreizējas izējielas – nevar būt izmestas ar mājsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, bīstamas cilvēku veselībai un viedēji līdzīgiem aktivitātēm. Līdzīgiem aktivitātēm saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegšot izlietoto iekārtu izlietotas elektriskas ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot atkritumu daudzumu, tiem jābūt vēlreiz izlietotiem, pārstrādātāiem vai dabūtām atpakaļ citā formā.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol poukazuje na nutnost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elektrická zařízení jsou zdrojem druhotních surovin – je zakázané vyhazovat je do nádob na komunální odpad, jelikož obsahují látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktívnu pomoc při uspořádání s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že opotřebované zařízení odovzdáte do zberného střediska opotřebovaných elektrických zařízení. Aby se omezilo množství odpadů, je nevhodné jejich opětovně využít, recyklovat nebo jiná forma regenerace.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhotných surovín – je zakázané vyhazovať ich do kontejnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že opotrebované zariadenia odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzovalo množstvo odpadov, je nutné ich opäťovne využiť, recykľacia alebo iné formy regenerácie.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus eszközök szeléktív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok – nem szabad öket a háztartási hulladékkel keverni, mivel az ember egészségére és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítséget a természeti forrásokkal való aktív gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a tönkrement elektromos berendezésekkel gyűjtő pontra történő beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítendő hulladékok mennyiségeknek csökkenése érdében szükséges a berendezések ismételt vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

PROTEJAREA MEDIULUI

Simbolul adunătorii selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omenești cât dăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în cea ce privește gospodăria economică a resurselor naturale și protejarea mediului natural prin predarea utilizajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilizajele electrice uzate. Pentru a limita cantitatea deșeurilor eliminate este necesară întrebunțuirea lor din nou , prin reciclare sau recuperarea în altă formă.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El símbolo que indica la recolección selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

